



九州職業技術學院
JIUZHOU POLYTECHNIC

消防安全简报

(2026第3期 总第12期)

后勤保卫处

2026年5月

- 一、常规工作落实情况
- 二、重要维修保养工作开展情况和日常管理成绩
- 三、消防安全监督检查情况通报
- 四、相关法规学习

【一】常规工作落实情况

- ◇ 5月1日—6日：更换教学主楼5樘损坏防火门，保障防火分隔设施完好有效。
- ◇ 5月7日—8日：开展校内楼宇消防通道专项排查整治，完成6项隐患整改，确保消防通道畅通。
- ◇ 5月10日：更换教学主楼东北侧室外消火栓，提升校园室外消防供水保障能力。
- ◇ 5月14日：完成食堂消防管道改造并网工作量统计及清单编制，有序推进改造项目。
- ◇ 5月15日：协同消防维保单位开展全校消防系统维保工作，确保设施完好可用。
- ◇ 5月16日：更换文体馆五层消火栓玻璃，保持消防设施状态良好。
- ◇ 5月30日—31日：检修更换主楼22处防火门配件，提升消防设施使用效能及安全稳定性。
- ◇ 5月份：消防维保单位按规范完成2次全校消防维保服务，并协助开展2次消防安全配套保障工作。

【二】重要维修保养和日常管理成绩

- △ 5月11日—19日：完成文体馆消防自动报警系统改造项目的清单及明细梳理，为工程顺利推进夯实前期基础。
- △ 5月18日：完成女生大院安全出口改造的工作量清单梳理，逐项细化内容，为改造施工奠定基础。
- △ 5月25日：编制完成消防水箱清洗保养方案，规范设施养护标准，保障消防供水系统稳定运行。
- △ 5月26日：拟定消防稳压系统改造方案，优化消防供水配套设施，提升校园消防应急保障能力。
- △ 5月份，我校在江苏省单位消防安全管理系统中履职评分高于95分，位居全区前列。

【三】消防安全监督检查情况通报

本月监督检查中发现学生公寓疏散通道占用和智慧消防平台报警、故障问题多起，已协同处置，相关情况如下：

☆ 疏散通道占用情况：排查发现宿舍 6#楼 5 层、7#楼 5 层疏散通道存在被多个晾衣架占用的重大安全隐患。拍照取证后，协同学生工作处宿舍管理中心落实当场整改。

☆ 无线烟感系统报警情况：5 月，智慧消防平台共接收学生公寓无线烟感火警报警 13 起，涉及 13 间寝室。经现场核查，均为学生吸烟或其他活动引发。已对相关学生进行批评教育，并将处理记录同步反馈至学生工作处。

☆ 人为破坏设施情况：5 月，智慧消防平台共接收学生公寓无线烟感故障报警 6 次，涉及 6 间寝室。经查，均系学生自行拆除所致，已对涉事学生进行批评教育，相关记录同步反馈至学生工作处。

【四】相关消防法规学习

《中华人民共和国消防法》第 64 条：过失引发火灾可处 10-15 日拘留，并罚款；造成重大损失则构成《刑法》第 115 条“失火罪”，最高判 7 年有期徒刑。

《中华人民共和国消防法》第 28 条、第 60 条：占用、堵塞、封闭消防通道，个人处警告、10-15 日拘留，并罚款；造成重大

损失则构成《刑法》第 139 条“消防责任事故罪”，最高判 7 年有期徒刑。

珍爱生命从防火做起，杜绝隐患从自我做起。

为确保校园安全和谐，各部门需加强合作，共同应对安全隐患，为师生创造一个安全、和谐的校园环境。

